

...Тип разъема	Количество контактов	Размер контактов					Предельное напряжение V _{ac} rms	Действующее напряжение		Ток на контакт
		0	4	8	12	16		V AC	V DC	
10S-2	1	-	-	-	-	1	2000	700	500	1x13A
10SL-3	3	-	-	-	-	3	2000	700	500	3x13A
10SL-4	2	-	-	-	-	2	2000	700	500	2x13A
12S-3	2	-	-	-	-	2	2000	700	500	2x13A
12S-4	1	-	-	-	-	1	2000	700	500	1x13A
12-5	1	-	-	-	1	-	2800	1250	900	1x23A
14S-1	3	-	-	-	-	3	2000	700	500	3x13A
14S-2	4	-	-	-	-	4	1000	250	200	4x13A
14S-4	1	-	-	-	-	1	2800	1250	900	1x13A
14S-5	5	-	-	-	-	5	1000	250	200	5x13A
14S-6	6	-	-	-	-	6	1000	250	200	6x13A
14S-7	3	-	-	-	-	3	2000	700	500	3x13A
14S-9	2	-	-	-	-	2	2000	700	500	2x13A
14S-10	4	-	-	-	-	4	1000	250	200	4x13A
14S-12	3	-	-	-	-	3	2000	700	500	3x13A
14-3	1	-	-	1	-	-	2000	700	500	1x46A
14S-A7	7	-	-	-	-	7	2000	700	500	7x13A
16S-1	7	-	-	-	-	7	2000	700	500	7x13A
16S-3	1	-	-	-	-	1	4500	2450	1750	1x13A
16S-4	2	-	-	-	-	2	2800	1250	900	2x13A
16S-5	3	-	-	-	-	3	2000	700	500	3x13A
16S-6	3	-	-	-	-	3	2000	700	500	3x13A
16S-8	5	-	-	-	-	5	2000	700	500	5x13A
16-2	1	-	-	-	1	-	3500	1750	1250	1x23A

16-7	3	-	-	1	-	2	2000	700	500	1x46A 2x13A
16-9	4	-	-	-	2	3	2000	700	500	2x23A 3x13A
16-10	3	-	-	-	3	-	2000	700	500	3x23A
16-11	2	-	-	-	2	-	2000	700	500	2x23A
16-12	1	-	1	-	-	-	2000	700	500	1x80A
16-13	2	-	-	-	2	-	2000	700	500	2x23A
18-1	10	-	-	-	-	10	1000	250	200	10x13A
18-3	2	-	-	-	2	-	2800	1250	900	2x23A
18-4	4	-	-	-	-	4	2800	1250	900	4x13A
18-5	3	-	-	-	2	1	2800	1250	900	2x23A 1x13A
18-06	6	-	-	-	4	2	2000	700	500	4x23A 2x13A
18-6	1	-	1	-	-	-	2800	1250	900	1x80A
18-7	1	-	-	1	-	-	4500	2450	1750	1x46A
18-8	8	-	-	-	1	7	2000	700	500	1x23A 7x13A
18-9	7	-	-	-	2	5	1000	250	200	2x23A 5x13A
18-10	4	-	-	-	4	-	2000	700	500	4x23A
18-11	5	-	-	-	5	-	2000	700	500	5x23A
18-12	6	-	-	-	-	6	2000	700	500	6x13A
18-13	4	-	-	1	3	-	2000	700	500	1x46A 3x23A
18-14	2	-	1	-	-	1	2000	700	500	1x80A 1x13A
18-15	4	-	-	-	4	-	2000	700	500	4x23A
18-16	1	-	-	-	1	-	7000	4200	3000	1x23A
18-17	7	-	-	-	2	5	1000	250	200	2x23A 5x13A
18-19	10	-	-	-	-	10	2000	700	500	10x13A
18-20	5	-	-	-	-	5	2000	700	500	5x13A
18-22	3	-	-	-	-	3	2800	1250	900	3x13A
18-24	10	-	-	-	-	10	1000	250	200	10x13A
18-29	5	-	-	-	-	5	2000	700	500	5x13A
18-30	5	-	-	-	-	5	2000	700	500	5x13A
18-31	5	-	-	-	-	5	2000	700	500	5x13A

20-2	1	1	-	-	-	-	2800	1250	900	1x150A
20-3	3	-	-	-	3	-	2800	1250	900	3x23A
20-4	4	-	-	-	4	-	2800	1250	900	4x23A
20-6	3	-	-	-	-	3	2800	1250	900	3x13A
20-7	8	-	-	-	-	8	2000	700	500	8x13A
20-8	6	-	-	2	-	4	1000	250	200	2x46A 4x13A
20-9	8	-	-	-	1	7	2000	700	500	1x23A 7x13A
20-A9	9	-	-	-	9	-	2000	700	500	9x23A
20-11	13	-	-	-	-	13	1000	250	200	13x13A
20-12	2	-	1	-	-	1	2000	700	500	1x80A 1x13A
20-14	5	-	-	2	3	-	2000	700	500	2x46A 3x23A
20-15	7	-	-	-	7	-	2000	700	500	7x23A
20-16	9	-	-	-	2	7	2000	700	500	2x23A 7x13A
20-17	6	-	-	-	5	1	2000	700	500	5x23A 1x13A
20-18	9	-	-	-	3	6	2000	700	500	3x23A 6x13A
20-19	3	-	-	3	-	-	2000	700	500	3x46A
20-20	4	-	1	-	3	-	2000	700	500	1x80A 3x23A
20-21	9	-	-	-	1	8	2000	700	500	1x23A 8x13A
20-22	6	-	-	3	-	3	2000	700	500	3x46A 3x13A
20-23	2	-	-	2	-	-	2000	700	500	2x46A
20-24	4	-	-	2	-	2	2000	700	500	2x46A 2x13A
20-25	13	-	-	-	-	13	1000	250	200	13x13A
20-27	14	-	-	-	-	14	2000	700	500	14x13A
20-29	17	-	-	-	-	17	2000	700	500	17x13A
20-30	13	-	-	-	-	13	1000	250	200	13x13A
20-33	11	-	-	-	-	11	2000	700	500	11x13A
20-A48	19	-	-	-	-	19	2000	700	500	19x13A
22-1	2	-	-	2	-	-	2800	1250	900	2x46A
22-2	3	-	-	3	-	-	2800	1250	900	3x46A
22-4	4	-	-	2	2	-	2000	700	500	2x46A 2x23A

22-5	6	-	-	-	2	4	2800	1250	900	2x23A 4x13A
22-6	3	-	-	2	-	1	2800	1250	900	2x46A 1x13A
22-7	1	1	-	-	-	-	3500	1750	1250	1x150A
22-8	2	-	-	-	2	-	3500	1750	1250	2x23A
22-9	3	-	-	-	3	-	3500	1750	1250	3x23A
22-10	4	-	-	-	-	4	3500	1750	1250	4x13A
22-11	2	-	-	-	-	2	4500	2450	1750	2x13A
22-12	5	-	-	2	-	3	2800	1250	900	2x46A 3x13A
22-13	5	-	-	-	4	1	2000	700	500	4x23A 1x13A
22-14	19	-	-	-	-	19	2000	700	500	19x13A
22-15	6	-	-	-	5	1	2000	700	500	5x23A 1x13A
22-16	9	-	-	-	3	6	2000	700	500	3x23A 6x13A
22-17	9	-	-	-	1	8	2000	700	500	1x23A 8x13A
22-18	8	-	-	-	-	8	2000	700	500	8x13A
22-19	14	-	-	-	-	14	2000	700	500	14x13A
22-20	9	-	-	-	-	9	2000	700	500	9x13A
22-21	3	1	-	-	-	2	2000	700	500	1x150A 2x13A
22-22	4	-	-	4	-	-	2000	700	500	4x46A
22-23	8	-	-	-	8	-	2000	700	500	8x23A
22-24	6	-	-	-	2	4	2000	700	500	2x23A 4x13A
22-27	9	-	-	1	-	8	2000	700	500	1x46A 8x13A
22-28	7	-	-	-	7	-	2000	700	500	7x23A
22-34	5	-	-	-	3	2	2800	1250	900	3x23A 2x13A
24-2	7	-	-	-	7	-	2800	1250	900	7x23A
24-3	7	-	-	-	2	5	2800	1250	900	2x23A 5x13A
24-4	1	1	-	-	-	3	2000	700	500	1x150A 3x13A
24-5	16	-	-	-	-	16	2000	700	500	16x13A
24-6	8	-	-	-	8	-	2000	700	500	8x23A
24-06	6	-	-	4	-	2	2000	700	500	4x46A 2x13A

24-7	16	-	-	-	2	14	2000	700	500	2x23A 14x13A
24-9	2	-	2	-	-	-	2000	700	500	2x80A
24-10	7	-	-	7	-	-	2000	700	500	7x46A
24-11	9	-	-	3	6	-	2000	700	500	3x46A 6x23A
24-12	5	-	2	-	-	3	2000	700	500	2x80A 3x13A
24-16	7	-	-	1	3	3	2000	700	500	1x46A 3x23A 3x13A
24-17	5	-	-	-	2	3	2800	1250	900	2x23A 3x13A
24-20	11	-	-	-	2	9	2800	1250	900	2x23A 9x13A
24-21	10	-	-	1	-	9	2800	1250	900	1x46A 9x13A
24-22	4	-	-	4	-	-	2800	1250	900	4x46A
24-27	7	-	-	-	-	7	3500	1750	1250	7x13A
24-28	24	-	-	-	-	24	1000	250	200	24x13A
28-1	9	-	-	3	6	-	2000	700	500	3x46A 6x23A
28-2	14	-	-	-	2	12	2800	1250	900	2x23A 12x13A
28-3	3	-	-	3	-	-	3500	1750	1250	3x46A
28-4	9	-	-	-	2	7	2800	1250	900	2x23A 7x13A
28-5	5	-	2	-	1	2	2800	1250	900	2x80A 1x23A 2x13A
28-6	3	-	3	-	-	-	2800	1250	900	3x80A
28-7	2	-	2	-	-	-	2800	1250	900	2x80A
28-8	12	-	-	-	2	10	2000	700	500	2x23A 10x13A
28-9	12	-	-	-	6	6	2800	1250	900	6x23A 6x13A
28-09	9	-	4	-	-	5	2000	700	500	4x80A 5x13A
28-10	7	-	2	2	3	-	2000	700	500	2x80A 2x46A 3x23A
28-11	22	-	-	-	4	18	2000	700	500	4x23A 18x13A
28-12	26	-	-	-	-	26	2000	700	500	26x13A
28-13	26	-	-	-	-	26	2000	700	500	26x13A

28-15	35	-	-	-	-	35	2000	700	500	35x13A
28-16	20	-	-	-	-	20	2000	700	500	20x13A
28-17	15	-	-	-	-	15	2000	700	500	15x13A
28-18	12	-	-	-	-	12	1000	250	200	12x13A
28-19	10	-	-	-	4	6	2000	700	500	4x23A 6x13A
28-20	14	-	-	-	10	4	2000	700	500	10x23A 4x13A
28-21	37	-	-	-	-	37	2000	700	500	37x13A
28-22	6	-	3	-	3	-	2800	1250	900	3x80A 3x23A
28-51	12	-	-	-	12	-	2800	1250	900	12x23A
32-1	5	2	-	-	3	-	2000	700	500	2x150A 3x23A
32-3	9	1	2	-	2	4	2800	1250	900	1x150A 2x80A 2x23A 4x13A
32-5	2	2	-	-	-	-	2800	1250	900	2x150A
32-6	23	-	2	3	2	16	2000	700	500	2x80A 3x46A 2x23A 16x13A
32-7	35	-	-	-	7	28	1000	250	200	7x23A 28x13A
32-8	30	-	-	-	6	24	2000	700	500	6x23A 24x13A
32B-13	13	-	-	13	-	-	2800	1250	900	13x46A
32-17	4	-	4	-	-	-	2800	1250	900	4x80A
32-22	54	-	-	-	-	54	2000	700	500	54x13A
36-1	22	-	-	-	4	18	2800	1250	900	4x23A 18x13A
36-3	6	3	-	-	3	-	2800	1250	900	3x150A 3x23A
36-4	3	3	-	-	-	-	2000	700	500	3x150A
36-5	4	4	-	-	-	-	2000	700	500	4x150A
36-6	6	2	4	-	-	-	2000	700	500	2x150A 4x80A x46A

36-7	47	-	-	-	7	40	2000	700	500	7x23A 40x13A
36-8	47	-	-	-	1	46	2000	700	500	1x23A 46x13A
36-9	31	-	1	2	14	14	2000	700	500	1x80A 2x46A 14x23A 14x13A
36-10	48	-	-	-	-	48	2000	700	500	48x13A
36-11	48	-	-	-	-	48	2000	700	500	48x13A
36-12	48	-	-	-	-	48	2000	700	500	48x13A
36-13	17	-	-	-	2	15	2000	700	500	2x23A 15x13A
36-14	16	-	-	5	5	6	2800	1250	900	5x46A 5x23A 6x13A
36-15	35	-	-	-	-	35	2000	700	500	35x13A
36-16	47	-	-	-	7	40	2000	700	500	7x23A 40x13A
36-17	47	-	-	-	7	40	2000	700	500	7x23A 40x13A
36-18	31	-	1	2	14	14	2000	700	500	1x80A 2x46A 14x23A 14x13A
36-20	34	-	-	2	2	30	2000	700	500	2x46A 2x23A 30x13A
36-46	27	-	-	-	-	27	2000	700	500	27x13A
36-52	52	-	-	-	-	52	2000	700	500	52x13A
40-56	85	-	-	-	-	85	2000	700	500	85x13A
40-63	61	-	-	-	-	61	2000	700	500	61x13A